



Evita los accidentes

Al finalizar la operación de elevación de cargas

COMPROBACIONES


- ✓ **Verifica el buen estado** los accesorios



- ✓ **Comprueba** que todos los accesorios disponen de identificación

ALMACENAMIENTO

- ✓ **No dejes tirados** los accesorios en el suelo
- ✓ **No deposites** ninguna carga encima de las eslingas



- ✓ **Almacena los accesorios** en un lugar seco y ventilado, libre de polvo y productos químicos
- ✓ **Evita** el contacto con el suelo y los golpes
- ✓ **Evita** la exposición a rayos UV



FREMAP

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61